

Gebruikershandleiding Percolator 10 liter



Goed voor ±80 kopjes koffie

Zet tijd ±50 minuten

Gebruik 500 gram GROVE maling

Instructies:

- Vul de percolator met 10 liter koud water
- Plaats het buisje in het midden van de percolator zodat deze in het gat valt
- Vul de filterbak met 500 gram GROVE maling, dus GEEN snelfiltermaling
- Zorg dat de koffie goed is verdeeld in de filter
- Plaats de filter op het buisje zodat het buisje in het gat van de filter valt
- Draai de deksel op de ketel zodat deze volledig is afgesloten
- Stop de stekker in het stopcontact en zet de schakelaar aan
- Als het groene lampje gaat branden is de koffie klaar om geserveerd te worden
- De ketel blijft de koffie verwarmen nadat de koffie klaar is
- Als de koffie bijna op is dient u het apparaat uit te schakelen om aanbranden te voorkomen.

Let op! Raak tijdens het zetten van de koffie het apparaat niet aan, deze wordt erg heet!

Deze ketel is niet geschikt voor andere dranken.

telefoon 0615143692
mail info@kr-partyverhuur.nl
www.kr-partyverhuur.nl